

Erledigt

Hackintosh Gigabyte Z77-DS3H rev. 1.1

Beitrag von „fee“ vom 24. Mai 2020, 14:59

@[theCurseOfHackintosh](#) habe NVRAM Reset durchgeführt, aber keine Rückmeldung erhalten, ob es sich etwas getan hat.

Im BIOS habe ich mit diversen Einstellungen experimentiert, aber nichts hat geholfen. Ich kam nicht bis zum Ladebalken.

Versuche es nochmal mit der F9 Firmware, wenn das auch nichts hilft, versuche ich es wieder mit Clover.