

Erledigt Mac Pro (2009) jetzt 5.1

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 24. Mai 2020, 16:39

Einen (Hinweis) hab ich noch: der CPU-Wechsel ist nicht nur elektrisch, sondern auch mechanisch etwas außergewöhnlich: die CPUs müssen "geköpft" (delidded) werden, da die Bauhöhe wegen der Kühler-CPU-Sockel-Kombi nicht passt.

Also nochmal: Sorge für ein funktionierendes OS X auf dem MP und starte von da aus Deine Aktionen.