

Erledigt

Thunderbolt 3

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. Mai 2020, 13:06

Damit die korrekt angezeigt wird, muss eine custom firmware geflasht werden. Damit "HotPlug" funktioniert, benötigst du noch eine angepasste SSDT, die in die bestehende ACPI eingebunden wird via Bootloader.