

Erledigt

Bluetooth mit BCM943602CS

Beitrag von „ternes3“ vom 25. Mai 2020, 20:25

Verstehe. Weißt du zufällig wieso an meiner PCI Karte der USB 2 Header nicht 1 zu 1 wie auf dem Mainboard gestaltet ist, sondern zusätzlich 1 PIN Reihe mit 2 Pins vorhanden ist, wenn ich diese mit einem USB 2 Header Kabel verbinde, werden die 2 zusätzlichen Pins nicht berücksichtigt.