

Erledigt

Acer Aspire 7741g Feintuning

Beitrag von „Basti Wolf“ vom 25. Mai 2020, 23:20

Gern kein Problem 😊 der Plan war es ja 2 Stick zu machen (1 mit hs installer, 2 mit clover) den 2. Wo nur clover drauf ist konnte ich warum auch immer nicht so erstellen, dass er funktioniert hätte.

Beim aktuellen Versuch hab ich Stick 1 (auf dem der hs installer war) clover 5118 mit legacy installiert. Reingesteckt im BIOS ausgewählt und gebootet. Dann war ich im clover bootloader. Jedoch hab ich dann im Verlauf bis zum FDP die Fehlermeldung mit dem warnschild bekommen. Also verliert er da die Verbindung zum Stick also hab ich einen anderen Port verwendet.. Mit dem gleichen Ergebnis.