

Erledigt

RAM upgrade, OSx erkennt nur 2100 MHz anstatt 3200 MHz

Beitrag von „dcpro11“ vom 26. Mai 2020, 14:21

Hallo Leute,

mein Hacki läuft seit Monate einwandfrei ohne irgendwelche Probleme.

Heute hab ich mir mehr RAM gekauft, hatte vorhin nur 16GB G.Skill Trident Z RGB 3200 MHz, jetzt nochmal 2x8gb, und somit auf 32GB gestiegen.

Vorhin wurde auch vom OSx die 3200MHz, doch jetzt nach der Upgrade, erkennt er zwar die 32GB aber mit nur 2100 MHz (gerundete Zahl)

Was kann ich machen? Hab hier im Forum nach ähnliche Thema gesucht aber leider nix gefunden.

Danke im Voraus!