

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 27. Mai 2020, 23:21

[Leotust](#) Im Thread für die RadeonBoost.kext wird erklärt, dass man bei der Kombination mit Navi-Karten (z. B. eben RX 5700 XT) macOS 10.15.5 nicht booten kann, das überrascht mich also nicht.

[PineApple](#) Für alles was mit macOS zu tun hat, musst du nie andere Platten abstöpseln. So etwas ist nur bei einer Windows-Installation erforderlich.

Die 3,6 GHz sind der Basistakt des i9 9900K. 4,7 GHz sind der Turbo, auf den standardmäßig maximal getaktet wird. Beim Gaming-Profil erhöhst du den Turbo auf 4,8 Ghz, beim Advanced-Profil auf 5,0 GHz (zu Lasten der Temperatur und ggf. der Stabilität).