

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „crumpler“ vom 27. Mai 2020, 23:50

[useme2305](#)

Hatte diese Bluetooth-Aussetzer plötzlich die letzten Tage auch (10.5.4), hatte nichts am System geändert, komischerweise betraf es nur die Magicmouse; Apple Trackpad und Tastatur funktionierten tadellos. Bluetooth-Debug mit Shift-Command am Bluetooth-Symbol half kurzzeitig. Bluetooth kam von so einem Bluetooth-Stick von CSL.

[JimSalabim](#)

heute traf nun meine Fenvi FV-T919 ein, welche tadellos funzt, keine Aussetzer mehr (10.5.5). Könntest du etwas genauer erläutern (wie du im Thread #550 die Anschlussmethode mit den Male-Female-Kabeln vorschlägst) wie die Kabel angestöpselt werden, damit ich die Fenvi und USB2 gemeinsam benutzen kann (habe im Handbuch nachgeschaut und die Pin-Belegung des USB2-Headers auch gefunden, kann aber so rein gar nichts damit anfangen).

Danke