

Erledigt

## Konfigurationshilfe: Eisbär 280 Aurora mit SilentWings 3

Beitrag von „cmoers“ vom 28. Mai 2020, 07:46

DSM2 Ich habe den Fehler gemacht und einmal die Automatik des Bios dafür aktiviert. Dann hat er die 60% überall verankert. Bis auf das Standard/Leise Profil. Seit dem kann ich den Wert weder grafisch noch durch Eingabe in den QFan Einstellungen ändern - springt sofort auf 60%, egal was ich als Minimum eintrage. Selbst ein zurücksetzen der Einstellungen hat das Ganze überlebt. 🙄