

Erledigt

Konfigurationshilfe: Eisbär 280 Aurora mit SilentWings 3

Beitrag von „DSM2“ vom 28. Mai 2020, 09:22

Strange, zieh mal die CMOS Batterie raus, falls noch nicht probiert.