

Gigabyte Z77X-UD3H Rev.1.0 Ivy - Erste Gehversuche unter OC 0.5.8 -- Bitte um kleine Hilfe und Info!

Beitrag von „Raptortosh“ vom 29. Mai 2020, 08:59

Das mit Last Boot Volume kann auch am NVRAM liegen. Wenn der nicht beschreibbar ist, kann MacOS das nicht in dem Speichern. Da es davor aber funktioniert hat (klingt für mich so), könnte ein NVRAM Reset in Opencore helfen. 😊