

Gigabyte Z77X-UD3H Rev.1.0 Ivy - Erste Gehversuche unter OC 0.5.8 -- Bitte um kleine Hilfe und Info!

Beitrag von „RealZac“ vom 29. Mai 2020, 09:55

Dann würde ich einfach mal die Platte an den Sata Ports tauschen. Versuch macht kluch.