

Erledigt

MACOS CATALINA 10.15.6 Beta | Gigabyte Z390 Gaming X-F10c | CLOVER-5119 | i7-9700K | UHD-Grafik 630| Samsung 970 EVO Plus

Beitrag von „SAUKE“ vom 29. Mai 2020, 21:23

Vielen dank für die Coffee-Lake EFI Vorlage aber da bekomme ich auch eine Meldung und weiß nicht mehr weiter und weiß auch nicht was ich immer falsch mache mit der EFI Datei Kannst du mir vielleicht verraten was diese zu bedeuten hat wo der Fehler ist und habe die EVO Plus aktualisiert und habe auch alles richtig im BIOS umgestellt hoffe ich wie nach der Anleitung.