

Erledigt

MACOS CATALINA 10.15.6 Beta | Gigabyte Z390 Gaming X-F10c | CLOVER-5119 | i7-9700K | UHD-Grafik 630| Samsung 970 EVO Plus

Beitrag von „macdream“ vom 29. Mai 2020, 22:24

Wahrscheinlich ist die Ursache im Bild weiter "oben" zu finden, sieht aus wie eine Kernel Panic.

Du solltest deine EFI hochladen dann können wir dir besser helfen...