

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „CMMChris“ vom 30. Mai 2020, 12:10

Was soll der erneute Export bringen? Du musst das Port Mapping ganz von vorne anfangen wenn du den Anschluss ausgeschossen hast. Sprich Port Limit Patch und USBInject all rein, bestehende USBKext raus, neu starten und dann alles von vorne machen und den USBPort vom Intel Bluetooth mit aufnehmen.