

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „itisme“ vom 30. Mai 2020, 12:32

[Zitat von CMMChris](#)

Was soll der erneute Export bringen? Du musst das Port Mapping ganz von vorne anfangen wenn du den Anschluss ausgeschlossen hast. Sprich Port Limit Patch und USBInject all rein, bestehende USBKext raus, neu starten und dann alles von vorne machen und den USBPort vom Intel Bluetooth mit aufnehmen.

Der Export war zwar mit aktiver USBInjectAll, jedoch ohne dass ich geprüft hab, ob der Port-Limit-Patch auch drinnen ist. Kann denn der nicht immer drinnen bleiben, auch wenn ich mit USBPorts.kext arbeite?

Das könnte der Fehler sein. Ich teste ...

Du meinst diese Limit-Patches, oder:

```
USB Port Limit Patch#1 10.14.4 ©PMHeart  
USB Port Limit Patch#2 10.14.4 ©PMHeart  
USB Port Limit Patch#3 10.14.4 ©PMHeart
```