

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „PhilippLight“ vom 30. Mai 2020, 13:59

Also mein X240 scheint den neuen ITLWM nicht zu mögen. Die Karte wird im Hackintool zwar angezeigt, aber weder in den Systeminfos noch in den Einstellungen wird eine Verbindung angezeigt. 🤔 Kext liegt im Other Ordner und Netzwerkinfos sind natürlich eingetragen.