

T440p + DW1820A + macOS 10.15.4 = Freeze beim booten

Beitrag von „BraveSentry“ vom 31. Mai 2020, 01:02

ich habe heute (endlich) meine Whitelist umgehen können und die DW1820A eingebaut. Unter Win10 und Linux wird sie (zumindest als Wlan-Karte - Bluetooth hakt noch) auch erkannt und tut ihren Dienst.

Wenn ich Catalina damit booten will, geht das bis genau zum Ende des verbosen Teils gut. Dann bleibt alles auf einem schwarzen Bildschirm mit weißem Apfellogo und leerem Ladebalken stehen.

Für Tipps, was ich da machen kann, bin ich dankbar. Meine aktuelle EFI hängt an.