

T440p + DW1820A + macOS 10.15.4 = Freeze beim booten

Beitrag von „KMBeatz“ vom 31. Mai 2020, 10:33

DW1820A=Glücksspiel

Auch wenn es User gibt wo es läuft.

Die gleiche Karte in einem anderen Laptop mit den gleichen Properties bootet nicht oder friert ein.

Der Stress lohnt nicht.