

In Arbeit

ASUS Prime Z390 A Probleme

Beitrag von „Peterhackintosh“ vom 31. Mai 2020, 11:51

Also vielleicht schreibe ich einfach was ich gerade gemacht habe:

Die Usb Port limits von 10.11 bis 10.13 komplett gelöscht aus der Liste und die von 10.14 habe ich nur das Mac OS da aus der Spalte entfernt wie im Foto zu sehen.

Alle Usb Port erstmal mit usb 2 gestartet und dann alle mit usb 3 getestet.

Alle werden erkannt nur die 2 usb 2.0 Ports im Gehäuse nicht damit meine ich das diese nicht als aktiver Port im hackintool gezeigt werden. Usb c habe ich leider keinen zum Testen. Könnte man mir eventuell sagen welche Ports das im hackintool sind für den einen usb cPort am mainboard?

Dann möchte ich einen kext selber erstellen.