

**In Arbeit**

## **ASUS Prime Z390 A Probleme**

**Beitrag von „Peterhackintosh“ vom 31. Mai 2020, 13:55**

Bei mir hängen die beiden Usb Ports vom Gehäuse am Anschluss USB\_E34 und das vom Bluetooth an USB\_E12

Vielleicht sind es dann die beiden usb Anschlüsse vom Gehäuse die als „USB 2 hub“ erkannt werden nur der Bluetooth noch nicht

Edit: Bluetooth usb Anschluss gewechselt und jetzt wird er auch angezeigt danke erstmal melde mich wenn es fertig ist ob es geklappt hat