

# Z390 Gaming mit I5 9600K und RX5700 - Hilfe bei Clover gesucht

Beitrag von „GameBoy“ vom 1. Juni 2020, 14:09

Die Sachen die ich umstellen konnte habe ich umgestellt. Die Sachen konnte ich im Bios trotz Suchfunktion nicht finden und daher auch nicht umstellen. [g-force](#)

- HPET ggf. auf 64Bit
- XHCI-Mode : Auto
- EHCI-Hand Off : Enabled
- CSM (Compatibility Support Module): Disable
- CPU EIST : Disable
- VT-D falls vorhanden : Disable

Die Fehlermeldung geht einfach nicht weg ich habe jetzt nochmals alles neu gemacht.