

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 1. Juni 2020, 13:10

Für iMac19,1 ist die iGPU anzuschalten! Sonst funktioniert die Hardwarebeschleunigung nicht korrekt und Sidecar funktioniert dann auch nicht.