

**Erledigt**

## **Andauernde Probleme durch Panic Fehler ?**

**Beitrag von „nights“ vom 1. Juni 2020, 21:05**

[ElectroHaze](#)

Habe das gleiche Problem es liegt eindeutig an UAD.. ich sehe du hast sogar noch die alte Firmware und Treiber Version...

Also bei mir ist das Problem mit der UAD in Verbindung mit Mac Pro 5.1 und eine geflashte Titan Ridge Thunderbolt 3