

**Erledigt**

## **Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner**

**Beitrag von „IndioX“ vom 1. Juni 2020, 22:32**

dann müsste die karte ja zumindest booten und nach langem schwarz den desktop zeigen in der anderen schalterstellung.

wobei der fusiondrivemanager unter macOS ein bughaufen ist.

und mir ist meine HP 7101 lieber als die sonnet

ich verwende sie allerdings nicht als bootdrive,

sondern als datenschleuder für meine 4k prores und BRAW videofiles

ich habe keine kernalpanics, aber ich stecke auch nur ein 1TB thunderbolt drive

und den sonnet Cfast2.0 doppelreader an.

und welchen schönheitsfehler meinst jetzt?