

# Hilfe bei USB C

**Beitrag von „fettfoen“ vom 2. Juni 2020, 10:46**

Konnte das Problem lösen:

Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:

[HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh](#)

1. BIOS "hidden" Features für Thunderbolt enabled
2. Custom BIOS mit fptw64 geflashed
3. Einstellungen nach dem obigen Guide vorgenommen.

USB C, also USB 3 und USB 2 haben danach direkt funktioniert, also der HOTPLUG, keine Neustart mehr notwendig. Des Weiteren habe ich nun eine gepatchte SDST für Thunderbolt erzeugt und nach /EFI/CLOVER/ACPI/patched kopiert.

Leider kann ich TB3 noch nicht testen. Im IOregistryexplorer wird jedoch alles so angezeigt wie auch aus dem Guide. Werde es hier Updaten wenn ich neue Erkenntnisse habe.

Aber soweit für mich gelöst.

LG

ff