

In Arbeit

Comet Lake UHD620 Probleme mit Grafikbeschleunigung

Beitrag von „silentpain“ vom 2. Juni 2020, 11:07

Vielen Dank für die Antwort!

Ich glaube, dass das 730 eine andere CPU hat, aber falls es die selbe CPU hat sollte es passen.

Aber an was könnte es noch liegen außer an der GPU? Irgendwelche Ideen was ich probieren könnte?

Und das mit den Intel Treibern wusste ich überhaupt nicht, wollte mir schon eine DW1560 bestellen. Könntest du mir einen Link zu den Intel Treibern schicken?