

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „RenStad“ vom 2. Juni 2020, 11:10

Problem 1: da wird die DSDT im Verzeichnis ACPI/Patched nicht passen. Die DSDT stammt natürlich von meinem Gerät, selten, dass diese passen. Am besten diese mal entfernen und neu probieren. Hier wirst Du später Deine eigene DSDT anpassen müssen.

Problem 2: stimmt, meine Config stammt von meinem fertigen System. Im Boot-Menü hatte ich Timeout auf 0. Habe das geändert und das Argument -v eingefügt. (Aber das hattest Du ja gemacht.