

# OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

**Beitrag von „karacho“ vom 2. Juni 2020, 16:50**

muster48 Update von 058 auf 059 war hier problemlos, musste auch nicht die Resources neu runter laden. Irgendwas hast du wohl in der config.plist übersehen und nicht mit der Sample.plist angepasst. Benutze mal DiffMerge um die Dateien zu vergleichen.