

# Wasserkühlung deutlich heißer unter macOS

Beitrag von „Identisk“ vom 4. Juni 2020, 08:34

Hallo liebes Forum,

ich habe seit gestern eine NZXT Kraken X73 AiO-Wasserkühlung in meinem Hackintosh verbaut.

Unter Windows funktioniert sie tadellos (ca. 78 Grad unter Volllast). Unter macOS allerdings ist bei dem gleichen Render-Setup die CPU nach kürzester Zeit bereits bei 95 Grad (weswegen ich dann direkt abgebrochen habe, ist aber reproduzierbar).

Nun das Kuriose: wenn ich in Windows boote und danach den Rechner neustarte (kein Ausschalten), dann funktioniert die Kühlung unter macOS wie zu erwarten mit den Temperaturen, die ich auch unter Windows erhalte.

Boote ich aber nach dem Ausschalten direkt in macOS ist sowohl die LED-Farb-Einstellung nicht übernommen als auch das beschriebene Temperaturproblem.

Im Idle liegen die Temperaturen laut iStat und Intel Power Gadget zwischen 29 und 31 Grad, was ich normal finde und der gleiche Wert wie unter Windows ist.

Hat jemand eine Idee woran das liegt? An sich scheint die Kühlung ja nicht defekt zu sein, wenn es unter Windows funktioniert.