

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Juni 2020, 19:52

Der opencore Configurator kann wohl einiges verutschen lassen. Besser ist es nur den Plistedit Pro zu nehmen und Propertree für die Snapshot Funktion.

Das könnte erklären das es etwas anders als sonst unter NVRAM und unter Plattforminfo aussieht.

Das sollte da aussehen wie auf dieser Seite <https://dortania.github.io/Ope...config.plist/skylake.html> bei besagten Punkten.