

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „hackmac004“ vom 4. Juni 2020, 20:04

Ich würd da nochmal von vorn anfangen, wer weiss was der OCC noch gemacht hat. Dauert eigentlich auch gar nicht soo lange. Die sample.plist in config.plist umbenennen in den OC Ordner packen. Alles ACPIS, Treiber und benötigte kexte in ihren Ordnern haben und dann mit propertree einen Snapshot machen. Dann sind die Dinge schon mal alle eingefügt.

Danach einfach alles von Hand so einstellen wie auf den Bildern der Dortania Seite. Seriennummern und SMBIOS noch rein und deine Deviceproperties, die du von Clover einfach übernehmen kannst per copy und paste im Editor.

Anschliessend mit Sanity nochmal gegen checken lassen.