

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 5. Juni 2020, 09:10

Fein, das klappt ja toll. 1000 Befehle und Kleinigkeiten gelesen, getippt, gespeichert. Es startet dann tatsächlich eine Art Bootscreen von OC, der SOOOO klein oben links in der Ecke ist, daß ein 54-jähriger das mit Brille nur lesen kann, wenn er in den Monitor beißt. Keine Bootauswahl für macOS zur Auswahl, deshalb schreibe ich jetzt aus Windows und bin erstmal wieder "durch" mit OpenCore. Daß der NVRAM-Reset von OC natürlich den kompletten Boot zerstört hat, erwähne ich nur am Rande.

Ohne meine Erfahrung mit Windows wäre hier "Ende der Fahnenstange".

EDIT:

Ich habe fast eine Stunde gebraucht, um mit Wiederherstellung der EFI und Neuanlegen der Booteinträge im NVRAM wieder normal mit Clover booten zu können. Das ist nicht das erste Mal, daß mir OpenCore mit seinem NVRAM-Reset alles zerschießt. Es nimmt mir jedesmal die Motivation, mich weiter mit OpenCore zu beschäftigen.