

vorgetäuschter Drucker-Tod

Beitrag von „Sascha_77“ vom 5. Juni 2020, 08:31

Vllt. müsste man mal prüfen ob der Chip der für die Abschaltung zuständig wiederbeschreibbar ist. Dann liest man das Teil bei Neuerwerb direkt aus und speichert sich das ROM gut weg. Wenn der Drucker dann seine Seitenanzahl erreicht hat und streikt, einfach das ROM

zurückflashen.

