

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 5. Juni 2020, 09:23

Soweit bin ich garnicht gekommen. Der erste Startversuch mit OC und Catalina endete nach 2 Minuten Ladevorgang in "Einfahrt verboten". Ein neuer Startversuch mit Clover blieb (trotz NVRAM-Reset mit Clover) dann ebenfalls erfolglos, auch Windows war nun nicht mehr bootbar. Warum ich Trottel dann einen NVRAM-Reset mit OC gemacht habe, weiß ich nicht. Danach ging garnichts mehr, im BIOS gab es nurnoch OC als Bootoption - ein Teufelskreis.