

Erledigt

Installation auf GA-H77-DS3H scheitert, System hängt sich auf

Beitrag von „Tim_Taylor“ vom 13. April 2013, 21:06

Die [BIOS Einstellungen](#) sind nicht sooo schwer, Defaulteinstellungen und dann noch AHCI einschalten.

Damit muss die Installation vom Unibeast Stick mit OS X 10.8.3 laufen, wenn nicht dann:

1. Unibeast Erstellung fehlerhaft, manchmal hilft es den Stick mit einer älteren Version von Unibeast erstellen, vorher den Stick komplett löschen
2. Hardwarefehler, lässt sich mit einem von USB zu startendem Live System (Linux) testen
3. Anwenderfehler, USB3 Port verwendet, SATAIII Port verwendet, VGA Anschluss verwendet