

Umsetzung prüfen

ASUS Z170-K mit I7-6700K - Fehler in der OC-Config

Beitrag von „g-force“ vom 5. Juni 2020, 19:38

Diese ID bietet Clover-Configurator für die HD530 an, wenn man SMBIOS 17,1 nimmt:
0x19120000