

# Mojave Bootstick wird nicht erkannt, Gigabyte Z390 M Gaming

Beitrag von „Michael45“ vom 5. Juni 2020, 20:08

Hi,

nach der Erstellung des Mojave Bootsticks mit Clover an meinem MBP und Austausch der EFI für ein Gigabyte Z390 M Gaming Board,

bekomme ich immer eine "boot0af: error" Meldung an meinem PC.

Heisst, ich komm nichtmal ansatzweise dazu, Mojave zu booten.

Gibt es evtl. spezielle Einstellungen, die das booten verhindern im Bios, habe auch wie oft beschrieben leider keinen USB 2 Port

am Motherboard.

CSM Support steht auf Disabled.

Danke schonmal.