

Erledigt

Dell Optiplex 3040 - Airplay (Catalina 10.15.5)

Beitrag von „Michael1984“ vom 5. Juni 2020, 21:21

[anonymous writer](#) Die Sache scheint doch komplexer als gedacht. Mit der 01001719 spricht er die HD530 an. Starte ich mit dem HDMI Stecker im HD530 Hdmi Port startet er immer wieder neu bei ca 50% des bootens. Stecke ich den HDMI Stecker dann in die GT710 und boote erneut, kommt die Meldung, dass der letzte Bootvorgang nicht erfolgreich war, wenn ich mit einem Key bestätige bootet er durch bis ins System. Ich habe dann Airplay! Nach dem nächsten Shutdown und Neustart direkt mit dem HDMI Stecker in der GT710 funktioniert Airplay wieder nicht, bzw wird mir gar nicht angeboten.

Edit:

Vielleicht ist dieses Verhalten auch interessant für [al6042](#)? Oder für [kuckkuck](#) ?

Edit2:

Ich habe mit älteren Beiträgen von kuckkuck etwas herumprobiert und meine config angepasst. Wenn ich jetzt mit HDMI Kabel in der 530 eingesteckt boote, lädt er 50% des Bootvortschritts und dann passiert nichts mehr. Stecke ich dann ohne Neustart in die GT710 um ist macos hochgefahren und ich habe ein Symbol mit 2 Monitoren. Aber kein Airplay. Boote ich direkt mit dem HDMI Kabel in der GT710 erscheinen die Monitore nicht.