

Erledigt

Chameleon RC5 Bootloader Problem

Beitrag von „iHazZar“ vom 13. April 2013, 21:51

Ok das ist dann wahrscheinlich das Problem. Bin aber auch davon überzeugt das es an der "AppleIntelCPUPowerManagement" liegt, das diese so auffällig mit Zahlen umgeben ist. Da steht dann sowas wie: "Kernel Extensions in backtrace: und dann eben diese "AppleIntelCPUPowerManagement" Kext. Mit myHack gab es das Problem das nach dem auswählen im UEFI des USB Sticks, folgender Fehler kam

```
BOOT 0: GPT  
BOOT 0: TEST  
BOOT 0: TEST  
BOOT 0: DONE_
```

MfG

Tom