

ASRock x299 Taichi USB und Sound Probleme, diesmal mit OpenCore

Beitrag von „DSM2“ vom 7. Juni 2020, 02:51

Das hat nichts mit ASRock zu tun, jedes X299 Brett braucht eine besondere Herangehensweise. Die selbst unter dem selben Hersteller variieren kann, von Board zu Board.

Ist halt was besonderes aber wenn einmal richtig konfiguriert absolut super funktionierende Kisten.

Warum das Rename von Azal?

Ist es bei dir so in der acpi hinterlegt?

Ich würde dir gerne helfen aber ohne das System vor Ort ist sowas schwierig.