

Dell Optiplex 3020 uff i5 Haswell Catalina bricht Install 2 Minuten vor Fertigstellung ab

Beitrag von „peterlustig123“ vom 7. Juni 2020, 10:45

an atlantex: ... ja das dachte ich mir auch mal beim mac mini ! Leider finde ich die Preispolitik bei Apple nicht sehr fair ! (wie andere auch)

an JBoeren bzw. alle: ... Danke für die Erklärung ! Habe nun in die [Sip](#) 0x67 bei CsrAvtiveConfig eingetragen. Leider bring das alleine nicht den gewünschten Erfolg. Bei BooterConfig habe ich 0x28 ist das gut ?!

an Griven bzw. alle: Wie und Wo binde ich bitte das RootFS (Was ist das RootFS) von Catalina R/W ein ???

(Was ist R/W) Danke schon mal !!!