

Wlan Problem mit Alienware M18x R2 auf Catalina

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Juni 2020, 13:20

Versuche mal mit deaktivierter [SIP](#) zu starten.

[SIP für Anfänger](#)

Code

1. `csrutil status`

sollte dann ausgeben disabled