

Erledigt

## HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „barrrrt“ vom 8. Juni 2020, 16:01

0.59 läuft, wie bei 0.58, bisher sehr sauber.

Wegen der Sleep Problematik:

Einschlafen

Ich habe die XHC Controller alle nur umbenannt und schlafen gehen und aufwachen funktioniert mit allen 3 Controllern bei meinem X570 Board.

Allerdings schläft er nur ein, wenn wirklich alle USB Ports nicht in Verwendung sind.

Müssen vielleicht andere Energiewerte eingetragen werden, damit der Controller funktioniert?

Klar... Die Matisse Controller gibt es ja offiziell in keinem MA 😄 Aber vielleicht hat jemand Kenne und weiss wie wir auf die richtigen Werte kommen? Wenn überhaupt der Ansatz richtig ist...