

Erledigt

Hackintool Anleitung USB-Patching in Deutsch

Beitrag von „kuckkuck“ vom 9. Juni 2020, 09:46

Es kann sein dass die Meldung im Log eine allgemeine Form annimmt und einfach alle USB Controller aufführt (XHC steht ja auch drin). EH02 wurde dann wohl nicht als solcher erkannt, das ACPI scheint ein wenig verkorkst oder inkompatibel zu sein.