

Aufhängen bei [EB|#LOG:EXITBS:START] nach RAM Upgrade

Beitrag von „g-force“ vom 9. Juni 2020, 13:35

Erste Maßnahme: Einen NVRAM-Reset im Clover-Bootmenü durchführen (Taste F11). Wenn das nicht hilft:

Zweite Maßnahme: BIOS-Reset to "Defaults" und dann das BIOS wieder konfigurieren. Evtl. vorher Screenshots der Einstellungen machen.