

kein WLAN DW1560 keine PCIe Erkennung

Beitrag von „altverloren“ vom 9. Juni 2020, 15:22

Hi,

der Titel sollte bereits alles sagen 😊

Ich habe den Hacki aus der Signatur vor Monaten konfiguriert. Mangels Zeit habe ich das kleine Problemchen mit dem WLAN aufgeschoben, da ich es nicht brauchte. Nun bin ich aus der Thematik "Hackintosh" weitestgehend raus, brauche das WLAN aber nun doch für AirDrop.

Die Anleitung von [anonymous_writerAnleitung DW-1560](#) kenne ich, kann Sie aber bei mir nicht reproduzieren.

Nach vielen Testläufen und lesen, lesen, lesen brauche ich jetzt eure Hilfe.

Ich glaube das Problem liegt daran, dass die Karte nicht bei PCIe auftaucht, zumindest wird im Hackintool nichts angezeigt.



Da aber BT funktioniert, denke ich, dass die Karte eigentlich richtig angeschlossen ist!?

Mir fehlt es hier jetzt einfach am Verständnis und damit an Diagnosemöglichkeiten...

Beste Grüße