

RX5700XT kein Multimonitoring

Beitrag von „al6042“ vom 9. Juni 2020, 23:24

[ozw00d](#)

Was meinst du mit "intern"?

Die "Slot"-Bezeichnung?

Das ist aus den Device Properties, die ich per HackinTool extrahiert habe und somit der Eintrag automatisch gesetzt wurde.

[josch_dj](#)

Du solltest ggf. auch die interne Grafikkarte deaktivieren, wenn du auf den iMacPro1,1 wechselst.