

RX5700XT kein Multimonitoring

Beitrag von „ozw00d“ vom 9. Juni 2020, 23:30

[al6042](#) ok extrahieren kein ding, soweit kann ich folgen. Aber Eintrag automatisch gesetzt?

Da tut sich bei mir nix.magst mir da helfen?

Export:

Code

1. [{"AAPL,slot-name": "Internal@0,1,0/0,0/0,0/0,0", "device_type": "VGA compatible controller", "model": "Navi 10 [Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT]"}]