

Erledigt

Catalina nicht updatebar, USB-Ports seltsame Funktion

Beitrag von „Raptortosh“ vom 10. Juni 2020, 06:21

[So ein HackMac](#)

1. Ich hatte gestern das gleiche Problem. Mir wurde nur 10.15.4 angeboten, und das ließ sich nicht installieren (schneller Neustart, danach wieder 10.15.3). Das ganze war aber auf einem echten, unterstützten Macbook Pro (das defekte). Ich habe dann den Treeswitcher (gibt's im Download Bereich) heruntergeladen und auf "Dev-Seed" gestellt. Dann wurde es noch nicht angezeigt. Dann erneut auf Dev seed geändert, und schon wurde mir die 10.15.6 beta angeboten. Das ließ sich dann auch installieren 😊

2. Was passt an den USB kext aus dem anderen thread nicht?